

ČISTIČ PU PĚNY

Popis Čistič PU-pěny je směs organických rozpouštědel a hnacího plynu takové povahy, aby zajišťovala dobrou rozpustnost jak výchozích komponent, tak i částečně vytvrzené polyurethanové pěny.

Použití Čistič PU-pěny je vynikajícím prostředkem pro čištění vnitřků aplikačních pistolí po práci s nimi. Nasazením rozprašovacího adaptéru lze Čistič PU-pěny využít k čištění ploch a jiných předmětů potřísněných ještě **nevytvrzenou** polyuretanovou pěnou. POZOR! Díky své rozpouštěcí schopnosti může naleptat povrch některých umělých hmot (např. plexiskla).

Technické údaje	Forma	kapalina
	Barva	bezbarvá
	Zápach	po organických ředidlech
	Specifická hmotnost při 20°C	0,85 g/cm ³
	Dynamická viskozita při 20°C	< 1 mPas
	Obsah vody	≤ 0,2 % hm.
	Destilační rozmezí	+55 °C až +85 °C

- výše uvedené údaje jsou vztaženy na účinnou látku

Postup při použití

1. Čistič PU-pěny dobře protřepte a našroubujte na pistolí.
2. Pistolí propláchněte několika krátkými stříky. Poté nechte čistič asi 15 minut působit a ještě jednou prostříknete.
3. Odšroubujte čistič z pistole a otřete závit láhve.

Balení Čistič PU-pěny se dodává v aerosolových dózách, objem náplně je 300 ml, 500 ml nebo 600 ml (12 ks v kartonu).

Skladování Skladujte v chladnu a suchu při teplotě +5 °C až +20 °C na dobře větratelném místě. Nevystavujte láhev teplotám vyšším než +50 °C. Zaručená účinnost výrobku je 12 měsíců od data výroby.

Bezpečnost a ochrana zdraví Čistič PU-pěny je extrémně hořlavý (F+, R12) a dráždivý (Xi, R36,66,67) přípravek. Při práci používejte vhodný ochranný oděv ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít (S36/37/39). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (S26). Dbejte zásad osobní hygieny. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete krémem. Uchovávejte mimo dosah dětí (S2).

Skladování

Skladujte v chladnu a suchu při teplotě +5 °C až +20 °C na dobře větratelném místě. Nevystavujte láhev teplotám vyšším než +50 °C. Zaručená účinnost výrobku je 12 měsíců od data výroby.

Bezpečnost a ochrana zdraví

Čistič PU-pěny je extrémně hořlavý (F+, R12) a dráždivý (Xi, R36,66,67) přípravek. Při práci používejte vhodný ochranný oděv ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít (S36/37/39). Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc (S26).

Dbejte zásad osobní hygieny. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete krémem.

Uchovávejte mimo dosah dětí (S2).

Další informace viz. „Bezpečnostní list“.